Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2212041/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	07.11.2022
Probeneingangsdatum:	07.11.2022
Prüfzeitraum:	07.11.2022 - 18.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245530	**Abgang WW-Bereiter (A)**	07.11.22	09:08	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	63,6	63,6	-
CP2245531	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	09:12	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,0	55,0	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245532	**Am alten Sportplatz 20, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	07.11.22	09:19	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	44,1	56,9	39
CP2245533	**Am alten Sportplatz 20, 2.OG mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:29	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	41,2	57,7	63
CP2245534	**Am alten Sportplatz 20, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:24	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	48,0	47,8	14
CP2245845	**Rücklauf Zirkulation (Z) 2**	"	09:11	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,1	55,1	-
CP2245846	**Rücklauf Zirkulation (Z) 3**	"	09:10	Am alten Sportplatz 20, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,6	55,6	-

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2212042/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Am alten Sportplatz 22, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	07.11.2022
Probeneingangsdatum:	07.11.2022
Prüfzeitraum:	07.11.2022 - 18.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245535	**Abgang WW-Bereiter (A)**	07.11.22	08:59	Am alten Sportplatz 22, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	47,0	47,0	-
CP2245536	**Rücklauf Zirkulation (Z) 1**	"	09:01	Am alten Sportplatz 22, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,1	56,1	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245537	**Am alten Sportplatz 22, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	07.11.22	09:36	Am alten Sportplatz 22, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	38,2	51,0	27
CP2245538	**Am alten Sportplatz 22, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:40	Am alten Sportplatz 22, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	41,8	50,9	19
CP2245847	**Rücklauf Zirkulation (Z) 2**	"	09:02	Am alten Sportplatz 22, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,7	55,7	-

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213463/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	06.12.2022
Probeneingangsdatum:	06.12.2022
Prüfzeitraum:	06.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	3

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251923	**Abgang WW-Bereiter (A)**	06.12.22	10:54	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,8	57,8	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251924	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	06.12.22	10:51	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,3	55,3	-
CP2251925	**Am alten Sportplatz 24, 3.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:10	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	25,3	52,3	41
CP2251926	**Am alten Sportplatz 24, 2.OG mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:05	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	43,2	58,8	33
CP2251927	**Am alten Sportplatz 24, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:15	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	24,3	56,1	78
CP2251928	**Am alten Sportplatz 26, Mittelhaus, 1.OG, Bad, rechtes Waschbecken, HMB**	"	11:24	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	23,3	58,7	76
CP2251929	**Am alten Sportplatz 28, Mittelhaus, 1.OG, Bad, Waschbecken rechts, HMB**	"	11:28	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	22,6	57,8	116
CP2251930	**Am alten Sportplatz 24, 1.OG mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	13:13	Am alten Sportplatz 24-28, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	100	1	38,8	57,4	57

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213465/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	06.12.2022
Probeneingangsdatum:	06.12.2022
Prüfzeitraum:	06.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	3

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 117312019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251970	**Abgang WW-Bereiter (A)**	06.12.22	12:46	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,5	56,5	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251971	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	06.12.22	12:48	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,2	55,2	-
CP2251972	**Am alten Sportplatz 30, Mittelhaus, 1.OG, Bad, rechtes Waschbecken, HMB**	"	11:53	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	25,0	53,1	53
CP2251973	**Am alten Sportplatz 32, Mittelhaus, 1.OG, Bad, rechtes Waschbecken, HMB**	"	12:01	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	27,3	54,0	62
CP2251974	**Am alten Sportplatz 34, 3.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:17	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	26,3	54,5	53
CP2251975	**Am alten Sportplatz 34, 2.OG mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:10	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	88	50	25,6	52,3	45
CP2251976	**Am alten Sportplatz 34, 3.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:36	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	18	50	27,0	52,9	74
CP2251977	**Am alten Sportplatz 34, 1.OG, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:30	Am alten Sportplatz 30-34, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	27,0	55,0	67

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2212115/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Am Römerbad 14 und 16, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	07.11.2022
Probeneingangsdatum:	07.11.2022
Prüfzeitraum:	07.11.2022 - 18.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245832	**Abgang WW-Bereiter (A)**	07.11.22	11:38	Am Römerbad 14 und 16, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	61,4	61,4	-
CP2245833	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	11:40	Am Römerbad 14 und 16, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	59,8	59,8	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245834	**Am Römerbad 14, 1. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	07.11.22	11:45	Am Römerbad 14 und 16, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,7	61,3	17
CP2245835	**Am Römerbad 16, 1. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:55	Am Römerbad 14 und 16, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,1	60,6	25
CP2245836	**Am Römerbad 16, 1. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:58	Am Römerbad 14 und 16, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,9	60,5	16

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213466/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	06.12.2022
Probeneingangsdatum:	06.12.2022
Prüfzeitraum:	06.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	3

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251979	**Abgang WW-Bereiter (A)**	06.12.22	09:38	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	63,5	63,5	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251980	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	06.12.22	09:37	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	60,3	60,3	-
CP2251981	**Linke Hausseite, 3. OG links, Wohnung 25, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:05	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	46,5	63,1	52
CP2251982	**Linke Hausseite, 3. OG links, Wohnung 26, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:09	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	46,8	63,8	39
CP2251983	**Linke Hausseite, 3. OG links, Wohnung 27, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:13	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	39,4	63,8	102
CP2251984	**Linke Hausseite, 3. OG links, Wohnung 28, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:18	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,4	63,0	62
CP2251985	**Rechte Hausseite, 3. OG rechts, Wohnung 31, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:27	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	34	50	44,0	60,0	60
CP2251986	**Rechte Hausseite, 2. OG rechts, Wohnung 24, Bad, Waschbecken, ZGA**	"	09:48	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,3	61,0	54
CP2251987	**Rechte Hausseite, 2. OG rechts, Wohnung 23, Bad, WB, HMB**	"	10:34	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	50,7	62,5	40
CP2251988	**Rechte Hausseite, 2. OG rechts, Wohnung 22, Bad, WB, ZGA**	"	11:38	Bürgermeister-Traber-Str. 1, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,7	61,1	36

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211978/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Habermühlweg 24, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	03.11.2022
Probeneingangsdatum:	03.11.2022
Prüfzeitraum:	03.11.2022 - 14.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245272	**Abgang WW-Bereiter (A)**	03.11.22	08:14	Habermühlweg 24, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,8	56,8	-
CP2245273	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	08:13	Habermühlweg 24, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,8	54,8	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245274	**2.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	03.11.22	08:19	Habermühlweg 24, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,5	56,2	24
CP2245275	**2.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	08:22	Habermühlweg 24, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,3	57,0	18

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebene Entnahmestelle am Rücklauf Zirkulation wurde nicht korrekt installiert. Nach Vorgabe des DVGW W551 muss die Entnahme in Fließrichtug vor der Zirkulationspumpe erfolgen.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschränkt möglich und geschieht unter Vorbehalt.
Die vollständige systemische Belastung könnte höher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Pretzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2304324/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Kaadener Straße 1, 3, 5, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	26.04.2023
Probeneingangsdatum:	26.04.2023
Prüfzeitraum:	26.04.2023 - 08.05.2023
Gesamtseitenzahl:	2

1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)

Untersuchungsergebnis Kaltwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2315582	**Kaltwasserzulauf Boiler**	26.04.23	08:58	Kaadener Str. 1, 3, 5, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	14,0	-	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2315580	**Abgang WW-Bereiter (A)**	26.04.23	08:55	Kaadener Str. 1, 3, 5, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	60,5	60,5	-
CP2315581	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	08:56	Kaadener Str. 1, 3, 5, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,2	58,2	-
CP2315583	**Kaadener Straße 3, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:40	Kaadener Str. 1, 3, 5, Weißenburg (Mietobjekt)	10	50	51,0	56,2	41
CP2315584	**Kaadener Straße 3, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:06	Kaadener Str. 1, 3, 5, Weißenburg (Mietobjekt)	2	50	55,3	58,9	28

Beurteilung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 unter Berücksichtigung des technischen Maßnahmewerts der TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Eine zweite und dritte Nachuntersuchung ist jeweils im Abstand von 3 Monaten durchzuführen.
Wird bei beiden Nachuntersuchungen der technische Maßmahmewert von 100 KBE Legionellen/100ml nicht überschritten, ist für den öffentlichen Betrieb wieder nach einem Jahr, für den gewerblichen Betrieb nach 3 Jahren wieder eine orientierende Untersuchung durchzuführen.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 08.05.2023

Analytik Institut Rietzler GmbH
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
GEPRÜFT!

i.A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2304325/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Kaadener Straße 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	26.04.2023
Probeneingangsdatum:	26.04.2023
Prüfzeitraum:	26.04.2023 - 08.05.2023
Gesamtseitenzahl:	3

1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)

Untersuchungsergebnis Kaltwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2315587	**Kaltwasserzulauf Boiler**	26.04.23	09:36	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	14,1	-	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

1.Nachuntersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 (Sanierungskontrolle)

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2315585	**Abgang WW-Bereiter (A)**	26.04.23	09:32	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,3	57,3	-
CP2315586	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	09:34	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,7	52,7	-
CP2315588	**Kaadener Straße 2, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:15	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,0	56,4	33
CP2315589	**Kaadener Straße 4, 1. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:53	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,8	55,8	29
CP2315590	**Kaadener Straße 4, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:46	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,3	57,6	35
CP2315591	**Kaadener Straße 6, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:02	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,3	57,8	31
CP2315592	**Kaadener Straße 6, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:58	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,2	57,7	37
CP2315593	**Kaadener Straße 8, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:07	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,6	53,3	18
CP2315594	**Kaadener Straße 8, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:11	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	2	50	52,7	56,3	44
CP2315595	**Kaadener Straße 10, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:20	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	2	50	46,8	58,4	35
CP2315596	**Kaadener Straße 10, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:16	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	2	50	48,2	52,8	43
CP2315597	**Kaadener Straße 12, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:26	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	38,2	47,2	>120
CP2315598	**Kaadener Straße 12, 1.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:40	Kaadener Str. 2-12, Weißenburg (Mietobjekt)	10	50	47,5	53,9	40

Beurteilung nach DVGW-Arbeitsblatt W551 unter Berücksichtigung des technischen Maßnahmewerts der TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Eine zweite und dritte Nachuntersuchung ist jeweils im Abstand von 3 Monaten durchzuführen.
Wird bei beiden Nachuntersuchungen der technische Maßmahmewert von 100 KBE Legionellen/100ml nicht überschritten, ist für den öffentlichen Betrieb wieder nach einem Jahr, für den gewerblichen Betrieb nach 3 Jahren wieder eine orientierende Untersuchung durchzuführen.

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 08.05.2023

Analytik Institut Rietzler GmbH
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
GEPRÜFT!

i.A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213399/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Kaadener Straße 7/9/11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	05.12.2022
Probeneingangsdatum:	05.12.2022
Prüfzeitraum:	05.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251693	**Abgang WW-Bereiter (A)**	05.12.22	10:25	Kaadener Str. 7/9/11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,8	55,8	-
CP2251694	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	10:23	Kaadener Str. 7/9/11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,8	53,8	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251695	**Kaadener Str. 7, 2.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	05.12.22	11:32	Kaadener Str. 7/9/11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,5	59,8	24
CP2251696	**Kaadener Str. 9, 2.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:38	Kaadener Str. 7/9/11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,4	61,3	26
CP2251697	**Kaadener Str. 11, 2.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:48	Kaadener Str. 7/9/11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,0	60,4	25

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211942/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Kaadener Straße 7, 9, 11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	27.10.2022
Probeneingangsdatum:	27.11.2022
Prüfzeitraum:	27.11.2022 - 06.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewerl. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244474	**Abgang WW-Bereiter (A)**	27.10.22	09:42	Kaadener Str. 7, 9, 11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,8	58,8	-
CP2244475	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	09:45	Kaadener Str. 7, 9, 11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,9	56,9	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244477	**Kaadener Straße 7, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	27.10.22	12:27	Kaadener Str. 7, 9, 11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,5	56,8	30
CP2244479	**Kaadener Straße 9, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:50	Kaadener Str. 7, 9, 11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,7	58,2	41
CP2244480	**Kaadener Straße 11, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:57	Kaadener Str. 7, 9, 11, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,3	57,2	29

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

ppa. Roland Auernheimer
Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213400/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Kaadener Straße 13/15/17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	05.12.2022
Probeneingangsdatum:	05.12.2022
Prüfzeitraum:	05.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251698	**Abgang WW-Bereiter (A)**	05.12.22	10:33	Kaadener Str. 13/15/17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,0	58,0	-
CP2251699	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	10:35	Kaadener Str. 13/15/17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,0	56,0	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251700	**Kaadener Str. 13, 3.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	05.12.22	12:17	Kaadener Str. 13/15/17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,1	60,8	34
CP2251701	**Kaadener Str. 13, 3.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:08	Kaadener Str. 13/15/17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,8	61,0	26
CP2251702	**Kaadener Str. 15, 3.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	13:42	Kaadener Str. 13/15/17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	46,4	53,9	39

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Pietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211943/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Kaadener Straße 13, 15, 17, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	27.10.2022
Probeneingangsdatum:	27.11.2022
Prüfzeitraum:	27.11.2022 - 06.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244482	**Abgang WW-Bereiter (A)**	27.10.22	10:03	Kaadener Str. 13, 15, 17, 91871 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	61,8	61,8	-
CP2244483	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	10:04	Kaadener Str. 13, 15, 17, 91871 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,5	57,5	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244486	**Kaadener Straße 15, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	27.10.22	10:11	Kaadener Str. 13, 15, 17, 91871 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,9	61,8	30
CP2244488	**Kaadener Straße 17, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	13:11	Kaadener Str. 13, 15, 17, 91871 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	48,8	60,1	41
CP2244489	**Kaadener Straße 17, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:19	Kaadener Str. 13, 15, 17, 91871 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,7	60,8	21

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

ppa. Roland Auernheimer
Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2212114/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Kaadener Straße 19, 21, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	07.11.2022
Probeneingangsdatum:	07.11.2022
Prüfzeitraum:	07.11.2022 - 18.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245840	**Abgang WW-Bereiter (A)**	07.11.22	12:13	Kaadener Straße 19, 21, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	59,0	59,0	-
CP2245841	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	12:11	Kaadener Straße 19, 21, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,4	57,4	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245842	**Kaadener Straße 19, 4. OG links, Bad, Badewanne, HMB**	07.11.22	12:22	Kaadener Straße 19, 21, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	33,0	57,1	40
CP2245843	**Kaadener Straße 19, 4. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:26	Kaadener Straße 19, 21, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	50,0	57,3	26
CP2245844	**Kaadener Straße 21, 4. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:32	Kaadener Straße 19, 21, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	37,8	56,2	36

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 18.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211944/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Kaadener Straße 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	27.10.2022
Probeneingangsdatum:	27.11.2022
Prüfzeitraum:	27.11.2022 - 06.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244496	**Abgang WW-Bereiter (A)**	27.10.22	10:47	Kaadener Str. 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,9	53,9	-
CP2244497	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	10:46	Kaadener Str. 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,3	53,3	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244498	**Kaadener Straße 23, 2. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	27.10.22	11:44	Kaadener Str. 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	30,0	58,2	50
CP2244499	**Kaadener Straße 23, 2. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:56	Kaadener Str. 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	42,1	58,,9	43
CP2244500	**Kaadener Straße 25, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:50	Kaadener Str. 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	42,6	59,5	35
CP2244501	**Kaadener Straße 25, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:53	Kaadener Str. 23, 25, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	50,6	53,5	23

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211936/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Kaadener Straße 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	27.10.2022
Probeneingangsdatum:	27.10.2022
Prüfzeitraum:	27.10.2022 - 06.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244502	**Abgang WW-Bereiter (A)**	27.10.22	11:11	Kaadener Str. 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	60,2	60,2	-
CP2244503	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	11:12	Kaadener Str. 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,5	58,5	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2244504	**Kaadener Straße 27, 7. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	27.10.22	11:19	Kaadener Str. 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	41,9	59,4	28
CP2244505	**Kaadener Straße 27, 7. OG links-mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:37	Kaadener Str. 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	4	50	57,7	61,0	20
CP2244506	**Kaadener Straße 27, 7. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:24	Kaadener Str. 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,3	59,3	27
CP2244507	**Kaadener Straße 27, 7. OG mitte-rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	12:42	Kaadener Str. 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,4	60,3	31

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 07.11.2022

ppa. Roland Auernheimer
Dipl.-Ing. (FH)
- Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211979/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	03.11.2022
Probeneingangsdatum:	04.11.2022
Prüfzeitraum:	04.11.2022 - 14.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245276	**Abgang WW-Bereiter (A)**	03.11.22	08:57	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	63,3	63,3	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

CB2211979/EIGWEIC1-kh

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245277	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	03.11.22	08:53	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	59,3	59,3	-
CP2245278	**Rothenburger Straße 7, 5.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	08:43	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,8	61,8	25
CP2245279	**Rothenburger Straße 7, 5.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	08:38	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	39,0	58,0	47
CP2245280	**Rothenburger Straße 9, 5.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:18	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	36,4	61,1	33
CP2245281	**Rothenburger Straße 9, 5.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:22	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	32	50	36,5	62,0	114
CP2245282	**Rothenburger Straße 11, 5.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:06	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	29,3	63,0	31
CP2245283	**Rothenburger Straße 11, 5.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:11	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,3	63,2	18
CP2245519	**Abgang WW-Bereiter (A) Boiler 2**	"	08:56	Rothenburger Straße 7, 9 ,11, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	62,8	62,8	-

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Pietzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211980/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Rothenburger Straße 16, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	03.11.2022
Probeneingangsdatum:	04.11.2022
Prüfzeitraum:	04.11.2022 - 14.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245284	**Abgang WW-Bereiter (A)**	03.11.22	09:47	Rothenburger Straße 16 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,8	58,8	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245285	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	03.11.22	09:50	Rothenburger Straße 16 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,1	57,1	-
CP2245289	**7.OG links, Wohnung 36, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:00	Rothenburger Straße 16 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,5	57,9	42
CP2245290	**7.OG rechts, Wohnung 40, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:07	Rothenburger Straße 16 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,2	58,5	21

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Pfetzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211981/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	03.11.2022
Probeneingangsdatum:	04.11.2022
Prüfzeitraum:	04.11.2022 - 14.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245291	**Abgang WW-Bereiter (A)**	03.11.22	10:21	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	60,2	60,2	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245292	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	03.11.22	10:40	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	55,3	55,3	-
CP2245293	**Rothenburger Straße 23, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:28	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	53,9	61,1	29
CP2245294	**Rothenburger Straße 23, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:32	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,4	60,6	41
CP2245295	**Rothenburger Straße 25, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	15:17	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	48,4	56,2	25
CP2245296	**Rothenburger Straße 25, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	10:49	Rothenburger Straße 23, 25, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,9	60,0	27

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211984/EIGWEIC1-kh

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	03.11.2022
Probeneingangsdatum:	04.11.2022
Prüfzeitraum:	04.11.2022 - 14.11.2022
Gesamtseitenzahl:	3

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245313	**Abgang WW-Bereiter (A)**	03.11.22	11:06	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	61,0	61,0	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2245314	**Rücklauf Zirkulation 1 (Z)**	03.11.22	11:02	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	58,5	58,5	-
CP2245315	**Rothenburger Straße 27, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:14	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	100	1	47,9	59,0	35
CP2245317	**Rothenburger Straße 29, 3. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	11:22	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,1	57,1	34
CP2245318	**Rothenburger Straße 29, 3. OG rechts, Bad, Badewanne, HMB**	"	11:40	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	35,0	58,5	51
CP2245319	**Rothenburger Straße 31, 3. OG links, Bad, Badewanne, HMB**	"	11:30	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	43,5	60,7	32
CP2245320	**Rothenburger Straße 31, 3. OG rechts, Bad, Waschbecken**	"	11:34	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	49,0	60,3	32
CP2245518	**Rücklauf Zirkulation 2 (Z)**	"	11:04	Rothenburger Straße 27, 29, 31, Rothenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,1	57,1	32

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt eine geringe Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Pretzler GmbH, Ansbach, den 14.11.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211616/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 6, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	24.10.2022
Probeneingangsdatum:	24.10.2022
Prüfzeitraum:	24.10.2022 - 04.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243549	**Abgang WW-Bereiter (A)**	24.10.22	08:03	Steinleinsfurt 6, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,0	52,0	-
CP2243550	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	08:05	Steinleinsfurt 6, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	48,7	48,7	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243551	**2.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	24.10.22	08:27	Steinleinsfurt 6, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	35,5	48,3	106
CP2243552	**2.OG mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	08:10	Steinleinsfurt 6, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	32,2	51,4	38
CP2243553	**1.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	08:16	Steinleinsfurt 6, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	29,7	50,5	58

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebene Entnahmestelle am Rücklauf Zirkulation wurde nicht korrekt installiert. Nach Vorgabe des DVGW W551 muss die Entnahme in Fließrichtug vor der Zirkulationspumpe erfolgen.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschränkt möglich und geschieht unter Vorbehalt.
Die vollständige systemische Belastung könnte höher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211606/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 8, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	24.10.2022
Probeneingangsdatum:	24.10.2022
Prüfzeitraum:	24.10.2022 - 04.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243554	**Abgang WW-Bereiter (A)**	24.10.22	08:59	Steinleinsfurt 8, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	43,3	43,3	-
CP2243555	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	08:44	Steinleinsfurt 8, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	42,3	42,3	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243556	**2.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	24.10.22	08:38	Steinleinsfurt 8, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	41,9	43,3	28
CP2243557	**2.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	08:35	Steinleinsfurt 8, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	40,7	43,4	35

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebene Entnahmestelle am Rücklauf Zirkulation wurde nicht korrekt installiert. Nach Vorgabe des DVGW W551 muss die Entnahme in Fließrichtug vor der Zirkulationspumpe erfolgen.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschränkt möglich und geschieht unter Vorbehalt.
Die vollständige systemische Belastung könnte höher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211610/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 10, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	24.10.2022
Probeneingangsdatum:	24.10.2022
Prüfzeitraum:	24.10.2022 - 04.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243558	**Abgang WW-Bereiter (A)**	24.10.22	09:05	Steinleinsfurt 10, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	59,7	59,7	-
CP2243559	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	09:07	Steinleinsfurt 10, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	56,2	56,2	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243560	**Steinleinsfurt 10, 2.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	24.10.22	09:12	Steinleinsfurt 10, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,8	59,7	30

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213397/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 10, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	05.12.2022
Probeneingangsdatum:	05.12.2022
Prüfzeitraum:	05.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251681	**Abgang WW-Bereiter (A)**	05.12.22	07:52	Steinleinsfurt 10, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	52,7	57,7	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251682	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	05.12.22	07:51	Steinleinsfurt 10, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,5	54,5	-
CP2251683	**Steinleinsfurt 10, 2.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	14:30	Steinleinsfurt 10, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	50,2	56,0	44

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211611/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 11, 13, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	24.10.2022
Probeneingangsdatum:	24.10.2022
Prüfzeitraum:	24.10.2022 - 04.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243562	**Abgang WW-Bereiter (A)**	24.10.22	09:29	Steinleinsfurt 11, 13, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,8	57,8	-
CP2243563	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	09:30	Steinleinsfurt 11, 13, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,1	57,1	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243564	**Steinleinsfurt 11, 1.OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	24.10.22	09:20	Steinleinsfurt 11, 13, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	28,2	57,8	23
CP2243565	**Steinleinsfurt 13, 1.OG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:24	Steinleinsfurt 11, 13, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	42,2	57,1	55

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

WG-Eigenheim Weißenburg
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2211612/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	WG-Eigenheim Weißenburg
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 19, 21, 23, Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	24.10.2022
Probeneingangsdatum:	24.10.2022
Prüfzeitraum:	24.10.2022 - 04.11.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243566	**Abgang WW-Bereiter (A)**	24.10.22	09:38	Steinleinsfurt 19, 21, 23, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	54,3	54,3	-
CP2243567	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	"	09:40	Steinleinsfurt 19, 21, 23, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	51,7	51,7	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

AIR ANALYTIK

Orientierende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2243568	**Steinleinsfurt 19, 1. OG Bad, Waschbecken, HMB**	24.10.22	09:53	Steinleinsfurt 19, 21, 23, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	38,5	48,0	54
CP2243569	**Steinsleinsfurt 21, 1. OG links, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:45	Steinleinsfurt 19, 21, 23, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	46,0	53,4	28
CP2243570	**Steinsleinsfurt 21, EG rechts, Bad, Waschbecken, HMB**	"	09:48	Steinleinsfurt 19, 21, 23, Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	42,6	53,0	36

Beurteilung nach TrinkwV:
Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 04.11.2022

i. A. Simon Dietrich
B.Sc. Biologie
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Herr Dill
Steinleinsfurt 27
91781 Weißenburg

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

PRÜFBERICHT CB2213401/EIGWEIC1-cn

Auftraggeber:	Wohnungsgenossenschaft Eigenheim eG
Auftraggeber Adresse:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg
Ihr Zeichen/Bestell-Nr.:	002983-01
Probenahmeort:	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)
Probenehmer:	Frau Tremel (AIR)
Probenahmedatum:	05.12.2022
Probeneingangsdatum:	05.12.2022
Prüfzeitraum:	05.12.2022 - 19.12.2022
Gesamtseitenzahl:	2

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251703	**Abgang WW-Bereiter (A), Waschbecken**	05.12.22	14:13	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	62,4	62,4	-

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten. Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

AIR ANALYTIK

Weitergehende Untersuchung nach DVGW-Arbeitsblatt W551

Untersuchungsergebnis Warmwasser

Parameter					Legionellen	ausgewert. Ansatz-volumen	Temperatur	Maximal Temperatur	Zeitdauer bis Endtemp.
Methode					ISO 11731:2017-05; UBA Empf. 2018-12*	DIN EN ISO 11731:2019 (K23)*	DIN 38404-C4 :1976-12*	DIN 38404-C4 :1976-12*	
Einheit					KBE/100ml	ml	°C	°C	sec
Grenzwert					100				
Lab-Nr.	Bezeichnung	Datum	Zeit	Probenahmeort					
CP2251704	**Rücklauf Zirkulation (Z)**	05.12.22	14:10	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	60,0	60,0	-
CP2251705	**EG rechts, Werkstatt, Waschbecken, HMB**	"	14:16	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	42,5	54,8	41
CP2251706	**2.OG mitte, Bad, Waschbecken, HMB**	"	13:57	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	57,0	61,1	25
CP2251707	**EG links, Dusche/Waschraum, Waschbecken links, HMB**	"	14:06	Steinleinsfurt 27, 91781 Weißenburg (Mietobjekt)	<2	50	37,5	62,4	29

Die nach §14b Abs. 3 TrinkwV vorgeschriebenen Entnahmestelle am Abgang Trinkwassererwärmer fehlt und ist nachzurüsten.

Daher ist eine systemische Bewertung nach dem DVGW Arbeitsblatt W551 / TrinkwV nur eingeschränkt möglich und geschieht unter Vorbehalt.
Die vollständige systemische Belastung könnte höher liegen.

Es liegt keine Kontamination mit Legionellen vor.
Nachuntersuchungen sind für den öffentlichen Betrieb im Abstand von 1 Jahr, für den gewerblichen Betrieb im Abstand von 3 Jahren vorgesehen.

Generell gelten die Vorgaben Ihres Gesundheitsamtes.

Ausgewertetes Ansatzvolumen:

50ml : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 7, Kulturmedium B
1ml (= 2 x 0,5 ml) : ISO 11731 Anhang J, Bild J.1, Verfahren 1, Kulturmedium B

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Pietzler GmbH, Ansbach, den 19.12.2022

Max Mayer

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.